



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68

8(351)239-72-04, und@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108,

8(3519)21-99-21, ondmagn@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«22» февраля 2023 г.

(дата составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №74-2-2023/0095пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Магнитогорский строительно-монтажный техникум"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району Герасимова С.М. № 74-2-2023/0095рс от «30» января 2023 года, в период с «14» февраля 2023 г. по «22» февраля 2023 г.

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району — государственным инспектором города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Клемичева Ю.В.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: **плановая выездная проверка** в отношении объекта контроля, расположенного по адресу: **г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Советская, д. 106, Литер А.**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: **директор ГБПОУ "Магнитогорский Строительно - Монтажный Техникум" Малыхина Елена Александровна**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно: проект смонтированной и эксплуатируемой АПС и СОУЭ;	ст. 4, 6, 83, 84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).	02.02.2024	
2.	На объекте защиты продолжается эксплуатация СПС с истекшим сроком службы технических средств СПС (более 10 лет) Акт контрольного опробования № С 017934 от 11.03.2008	ст. 4, 6, 83, 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - пункт 54 ППР в РФ - пункт 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59638).	02.02.2024	
3.	Регламент технического обслуживания и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств.	п. 54 ППР в РФ.	02.02.2024	
4.	Не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении	п. 71 ППР в РФ	02.02.2024	

	для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.			
5.	На объекте защиты формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара. Данный алгоритм устанавливался требованиями: - НПБ 88-2001* (п. 13.2) – действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты; - СП 5.13130.2009 (п. 14.2) – при эксплуатации СПС имеющейся СПС на объекте защиты. Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. Данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС - СП 484.1311.500.2020.	- Часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 10 статьи 83 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Пункт 6.5.1 СП 484.1311.500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	02.02.2024	
6.	Помещение пищеблока, не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа от помещений лестничной клетки. Дверь выполнен из дерева, не	ст. 88 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 5.5.2 СП 4.13130.2020 «Ограничение распростра-	02.02.2024	

	имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык подтверждающий соответствие требований пожарной безопасности.	нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»(далее СП 4.13130.2020)		
7.	В помещении колледжа не обеспечено расположение речевых оповещателей таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. (В кабинетах на 2-м этаже звуковое оповещение о пожаре не слышно).	ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	02.02.2024	
8.	Не организовано ежегодное проведение испытаний огнезащитного покрытия чердачных помещений. (Предоставлен акт проверки выполненной огнезащитной обработки чердачных помещений от 12.10.2015)	п. 13 ППР в РФ	02.02.2024	
9.	На объекте защиты нарушена целостность противопожарных дверей, не обеспечено исправное состояние дверной ручки, отсутствует уплотнение в притворах в двери (помещение пищеблока)	ч. 8 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 29 ППР в РФ	02.02.2024	
10.	В подвальном помещении (под помещениями пищеблока), организованы складские помещения, не имеющие категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	ч. 8 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 5.1.2 СП 4.13130.2020 п. 166 ППР в РФ	02.02.2024	
11.	В помещениях учебного блока в левом крыле на 2 этаже дверь выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки и марша (0,67м). Не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям.	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1; 4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2020)	02.02.2024	
12.	В помещениях учебного блока в левом крыле на 3 этаже дверь выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки и марша (0,61м). Не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям.	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1; 4.4.2 СП 1.13130.2020.	02.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 108, в срок до **02.02.2024** в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ (для юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, направленную на получение прибыли) или главы 23 КАС РФ (для остальных юридических лиц) только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подаётся в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подаётся контролируемым лицом в адрес **Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области** в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.


В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

Директор ГБПОУ "Магнитогорский
Строительно-Монтажный Техникум"

Малыхина Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«22» февраля 2023 года


(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району —
государственный инспектор города Магнитогорска и
Верхнеуральского района по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Клемичева Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

«22» февраля 2023 года


(подпись)