



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68

8(351)239-72-04, und@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108,

8(3519)21-99-21, ond@magn@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«22» февраля 2023 г.

(дата составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 74-2-2023/0091пп

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Магнитогорский строительно-монтажный техникум"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району Герасимова С.М. № 74-2-2023/0091рс от «27» января 2023 года, в период с «09» февраля 2023 г. по «22» февраля 2023 г.

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району — государственным инспектором города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Клемичева Ю.В.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка в отношении объекта контроля, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Лесопарковая, д. 99

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор ГБПОУ "Магнитогорский Строительно - Монтажный Техникум" Малыхина Елена Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара. Данный алгоритм устанавливался требованиями: - НПБ 88-2001* (п. 13.2) – действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты; - СП5.13130.2009 (п. 14.2) – при эксплуатации СПС имеющейся СПС на объекте защиты. Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. Данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС - СП484.1311500.2020.	- Часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6, часть 10 статьи 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; -Пункт 6.5.1 СП484.1311.500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	02.02.2024	
2.	Дверь ведущая в подвальное помещение, в южном крыле здания (помещение первого этажа № 55 по техническому паспорту) выполнена из железа. Не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык подтверждающий соответствие требований пожарной безопасности.	ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 4.18 СП 4.13130.2020 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2020)	02.02.2024	
3.	Не обеспечен требуемый класс пожарной опасности строительных конструкций принятому классу конструктивной пожарной опасности	ч. 6 Ст 87, табл. 22 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	02.02.2024	

	здания, а именно, металлические ко-соуры имеют неопределенный класс пожарной опасности. Документы подтверждающие класс пожарной опасности не предоставлены.	п. 25 ППР в РФ		
4.	Помещение вентеляционной камеры, не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа от помещения архива. Люк разделяющий помещения выполнен из дерева, не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык подтверждающий соответствие требований пожарной безопасности.	ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	02.02.2024	
5.	Не обеспечено на дверях эвакуационных выходов (двери ведущие на лестничную клетку в северном крыле здания) исправное состояние приспособлений для самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 24 ППР в РФ	02.02.2024	
6.	Нарушена целостность противопожарной двери, не обеспечено исправное состояние дверной ручки, отсутствует уплотнение в притворах в двери отделяющей помещение пищеблока (помещение первого этажа № 30 по техническому паспорту)	ч. 8 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 29 ППР в РФ	02.02.2024	
7.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения подвального помещения с актовым залом (подвальное помещение № 27 по техническому паспорту)	ст. 88, табл. 23 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 15 ППР в РФ	02.02.2024	
8.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения противопожарной двери (помещение второго этажа № 34 по техническому паспорту) с электрическими проводами	ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 15 ППР в РФ	02.02.2024	
9.	В здании колледжа, на путях эвакуации (помещения по техническому паспорту № 23 подвальное помещение, № 40 второй этаж) используются напольные покрытия, неопределённого класса пожарной опасности (деревянный пол). Документы подтверждающие класс пожарной опасности не определен.	ч. 6 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; табл. 28 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020. п. 54 ППР в РФ	02.02.2024	
10.	На втором этаже объекта защиты на-	ч. 8 ст. 88 Федеральный за-	02.02.2024	

рушена целостность противопожарной двери, не обеспечено исправное состояние дверной ручки, отсутствует уплотнение в притворах в двери отделяющей помещение колледжа от мастерских (помещение второго этажа № 2 по техническому паспорту)	кон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 29 ППР в РФ		
--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 108, в срок до **02.02.2024** в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ (для юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, направленную на получение прибыли) или главы 23 КАС РФ (для остальных юридических лиц) только после их досудебного обжалования.


Жалоба в досудебном порядке подаётся в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подаётся контролируемым лицом в адрес **Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области** в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

Директор ГБПОУ "Магнитогорский
Строительно-Монтажный техникум"
Малыхина Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«22» февраля 2023 года


(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району —
государственный инспектор города Магнитогорска и
Верхнеуральского района по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Клемичева Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

«22» февраля 2023 года

